

Ayuda

Publicado por opelbadnews - 22 Ene 2012 21:36

Hola,

Soy Francisco soy nuevo y quiza puedan ayudarme.

Tengo un mini 1000 cc de 1975 lo que sucede es que baje el motor para soldar las bases de la bandeja pero desde que montaron el motor el auto no desarrolla.

Espero sus comentarios y ayuda Gracias

=====

Re: Ayuda

Publicado por admin - 23 Ene 2012 15:31

Hola Francisco, a mi parecer puede ser el distribuidor el problema, siempre y cuando retiraron armado el motor. es decir se deberia coger el tiempo, ya que al desmontar el motor, debieron retirar el distribuidor, tambien fijate que este bien sellado el carburador al multiple, para que no haya entradas de aire. Si no funciona con esto, avisame. Slds

=====